

Maschinen- und Anlagenführer/in

- ◆ Steckbrief der P-D-Glasseide GmbH Oschatz
- ◆ Was wird gemacht????
- ◆ Arbeitsmittel
- ◆ Voraussetzungen
- ◆ Ausbildung



P-D-Glasseide GmbH Oschatz

- ◆ Ursprung 1884 in Handwerksbetrieb
- ◆ Entwicklung der technischen Glasindustrie wuchs das Unternehmen weiter
- ◆ 1993 gehört der Betrieb zur Firmengruppe Preiss-Daimler
- ◆ Bis 2004 wurde er als eigenständige GmbH innerhalb der Firmengruppe geführt
- ◆ Nach dem Umbau ist es zur Betriebsstätte P-D-Glasseide geworden

Aufgabe eines Maschinen und Anlagenführer/in

- ◆ Einrichten der Maschinen
- ◆ Bedienen der Maschinen
- ◆ Instandhalten der Maschinen
- ◆ Inspizieren die Maschinen in regelmäßigen Abständen
- ◆ Durchführung sicherheitstechnischer Maßnahmen

Arbeitsmittel

- ◆ Textilbereich
 - Austausch voller Garn-u.Zwirnspulen gegen leere Spulen

Vorraussetzungen

- ◆ Hauptschulabschluss
- ◆ Realschulabschluss



Ausbildung

- ◆ 2 jährige Ausbildung (duale Ausbildung)
- ◆ 1. Ausbildungsjahr
 - Fertigen von Bauelementen mit
 - Herstellen von einfachen Baugruppen
 - Warten technischer Systeme
 - 705 € im ersten Ausbildungsjahr

2. Ausbildungsjahr

- ◆ 2. Ausbildungsjahr
 - Fertigung von Einzelteilen von Werkzeugmaschinen
 - Montieren von technischen Teilsystemen
 - Instandsetzen von technischen Systemen
 - 4 Tage im Betrieb ,
1 Tag Berufsschule (9stunden)
 - 768 € im zweiten Ausbildungsjahr